Informamos através deste, algumas modificações que ocorreram na ABNT NBR NM ISO 3758 em relação aos códigos de cuidados têxteis (simbologia).

Lembramos que os dados fornecidos para a produção das etiquetas é de inteira responsabilidade do confeccionista e sugerimos que a Resolução nº 2, de 06 de maio de 2008 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO e a última edição da norma de código de cuidados têxteis ABNT NM ISO 3758 sejam consultadas antes do desenvolvimento de qualquer etiqueta.

Sua verificação pode ser feita junto aos órgãos competentes através dos links abaixo:

Têxteis - Códigos de cuidado usando símbolos
http://www.abnt.org.br/

Etiquetagem de Produtos Têxteis - Resolução Conmetro nº2/2008
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000213.pdf

Permanecem sem alteração:

- Símbolos de lavagem

Símbolo	Processo de Lavagem
	- temperatura máxima de lavagem 95°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 70°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 60°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 60°C - processo suave
	- temperatura máxima de lavagem 50°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 50°C - processo suave
	- temperatura máxima de lavagem 40°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 40°C - processo suave
	- temperatura máxima de lavagem 40°C - processo muito suave
	- temperatura máxima de lavagem 30°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 30°C - processo suave
	- temperatura máxima de lavagem 30°C - processo muito suave
	- lavagem à mão - temperatura máxima 40°C
	- não lavar

- Símbolos de secagem em tambor

Símbolo	Processo de secagem em tambor
	- secagem em tambor - temperatura normal
	- a secagem em tambor é possível - secagem a baixa temperatura
	- não secar em tambor

- Símbolos de passadoria

Símbolo	Processo de passadoria
	- temperatura máxima da base do ferro de passar a 200°C
	- temperatura máxima da base do ferro de passar a 150°C
	- temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C vapor pode causar danos irreversíveis
	- não passar

- Símbolos de limpeza a seco

Símbolo	Processo de limpeza profissional
	- limpeza a seco profissional em tetra-cloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F - processo normal
	- limpeza a seco profissional em tetra-cloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F - processo suave
	- limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C) - processo normal
	- limpeza a seco profissional de processo suave com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C) - processo suave
	- não limpar a seco

Alterados:

- Símbolos de alvejamento (retorna o triângulo vazado na proibição)

Símbolo	Processo de Alvejamento
	- é permitido qualquer agente de alvejamento oxidante
	- permitido alvejamento somente com oxigênio / não usar alvejante clorado
	- não alvejar / não branquear

- Símbolos de secagem natural (novos símbolos)

Símbolo	Processo de secagem natural
	- secagem em varal
	- secagem em varal por gotejamento
	- secagem na horizontal
	- secagem na horizontal por gotejamento
	- secagem em varal à sombra
	- secagem em varal por gotejamento à sombra
	- secagem na horizontal à sombra
	- secagem na horizontal por gotejamento à sombra

- Símbolos de limpeza a úmido profissional (inclusão da proibição de limpeza a úmido)

Símbolo	Processo de limpeza profissional
	- limpeza a úmido profissional - processo normal
	- limpeza a úmido profissional - processo suave
	- limpeza a úmido profissional - processo muito suave
	- não limpar a úmido

A disposição dos símbolos também foi alterada, não podendo ser utilizado da seguinte forma:



São dadas as seguintes alternativas:

ou



Algumas confecções tem utilizado etiquetas da seguinte forma:

A simbologia exemplificada acima não corresponde a composição 100% algodão. Etiquetas meramente ilustrativas para indicar a disposição dos símbolos.

A ordem de apresentação da simbologia é: **lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e cuidado têxtil profissional**. Havendo mais de um símbolo de secagem e cuidado têxtil profissional, eles devem aparecer na seguinte ordem: **lavagem, alvejamento, secagem à máquina, secagem natural, passadoria, limpeza a seco profissional e limpeza a úmido profissional.**